

LISTA DE INSTALAÇÃO E TROCA DE FILTROS POR SETORES UFV - CAF

BEBEDOURO



SETOR 1

	PATRIMÔNIO	LOCALIZAÇÃO	INSTALAÇÃO	PRÓXIMA TROCA
PVD	290315	Localizado na entrada dos banheiros.	24/02/2017	22/08/2017
PVC	290318	Localizado na entrada do banheiro Feminino.	24/02/2017	22/08/2017
LAB- LABORATÓRIO DE CULTURA DE TECIDOS	289909	Localizado na entrada do laboratório	24/02/2017	22/08/2017
LAB- FÍSICA	289920	Localizado a esquerda do setor	24/05/2017	13/11/2017
LAB- MATEMÁTICA	289925	Localização na cozinha	24/02/2017	22/08/2017
PILIESPOTRIVO 1	321583	Localizado na ala esquerda do ginásio	24/03/2017	19/09/2017
PILIESPOTRIVO 2	289922	Localizado na ala direita do ginásio	SEM FILTRO	O.S. 2577 - EXPEDIDA EM 04/8/2016
PREDIO PRINCIPAL 1	288036	Localizado na ala esquerda do prédio	25/03/2017	19/09/2017
PREDIO PRINCIPAL 2	288035	Localizado na ala direita do prédio	SEM FILTRO	O.S. 2577 - EXPEDIDA EM 04/8/2016
PVA 1	166883	Localizado na entrada do banheiro masculino	SEM FILTRO	O.S. 2577 - EXPEDIDA EM 04/8/2016
PVA 2	290317	Localizado na entrada do banheiro Feminino	25/03/2017	19/09/2017
PVB 1	185293	Localizado na entrada do banheiro masculino	SEM FILTRO	O.S. 2577 - EXPEDIDA EM 04/8/2016
PVB2	290319	Localizado na entrada do banheiro Feminino	25/03/2017	19/09/2017



SETOR 2

BIBLIOTECA	253806	Localizado dentro da biblioteca	25/04/2017	23/10/2017
GARAGEM 1	289930	Localizado Na entrada do escritório	SEM FILTRO	O.S. 2577 - EXPEDIDA EM 04/8/2016
GARAGEM	289924	Localizado no fundo a direita	25/04/2017	23/10/2017
COPA EQUÍNIO	148871	Localização cozinha	25/04/2017	23/10/2017
LATICÍNIO BEBEROURO I	323369	Localizado no fundo da agroindústria	26/04/2017	23/10/2017
LATICÍNIO BEBEROURO 2	289904	Localizado na parte superior do laboratório	SEM FILTRO	O.S. 2577 - EXPEDIDA EM 04/8/2016

LISTA DE INSTALAÇÃO E TROCA DE FILTROS POR SETORES UFV - CAF

 SETOR 3				
CASA SEDE	289896	Localizado dentro da cozinha	SEM FILTRO	O.S. 2577 - EXPEDIDA EM 04/8/2016
MANUTENÇÃO	150090	Localizado dentro da cozinha do setor	26/04/2017	24/10/2017
MANITESÃO	323367	Localizado na cozinha	26/04/2017	24/10/2017
ZOOTECNIA 1	128218	Localizado dentro as sala de ferramentas	26/04/2017	24/10/2017
ZOOTECNIA 2	290456	Localizado na entrada das salas	SEM FILTRO	O.S. 2577 - EXPEDIDA EM 04/8/2016
LAB -SEMENTE	289905	Localizado dentro da cozinha do setor	SEM FILTRO	O.S. 2577 - EXPEDIDA EM 04/8/2016

 SETOR 4				
CASA BIOLOGIA	289535	não intalado	SEM FILTRO	O.S. 2577 - EXPEDIDA EM 04/8/2016
LAB- ANATOMIA	289901	Localizado ao lado do banheiro	SEM FILTRO	O.S. 2577 - EXPEDIDA EM 04/8/2016
AGRONOMIA	290314	Localizado em frente a sala dos professores	27/04/2017	02/10/2017
LAB QUÍMICA	290453	Localizado dentro do laboratório	01/06/2017	05/12/2017
MAQUINAS 1	128425	Localizado perto das máquinas	27/04/2017	02/10/2017
MAQUINAS 2	289900	Localizado no fundo do setor de máquinas	SEM FILTRO	O.S. 2577 - EXPEDIDA EM 04/8/2016
FRUTICULTURA 1	185295	Localizado perto das salas da fruticultura	27/04/2017	02/10/2017
OLERICULTURA	290316	Localização ao lado do baheiro feminino	27/04/2017	02/10/2017
PSCICULTURA	289911	Localizado na cozinha	27/04/2017	02/10/2017

 SETOR 5				
GAB- HIDRÁULICA	289928	Localizado na cozinha	SEM FILTRO	O.S. 2577 - EXPEDIDA EM 04/8/2016
ESCRITÓRIO DE ENGENHARIA	289933	Localizado na cozinha	28/04/2017	03/10/2017
GAB - MATEMÁTICA	289932	Localizado na copa	SEM FILTRO	O.S. 2577 - EXPEDIDA EM 04/8/2016
POSTO DE SAÚDE	290457	Localizado em frente as salas dos consultórios	28/04/2017	03/10/2017
LAB- FLORICULTURA	140497	Localizado no fundo da floricultura	28/04/2017	03/10/2017
TUTORIA	323370	Localizado na area externa do prédio	28/04/2017	03/10/2017
TUTORIA	N/P	Localizado no interior do prédio	SEM FILTRO	O.S. 2577 - EXPEDIDA EM 04/8/2016
GRÊMIO	290750	localizado dentro do prédio na copa	SEM FILTRO	O.S. 2577 - EXPEDIDA EM 04/8/2016

LISTA DE INSTALAÇÃO E TROCA DE FILTROS POR SETORES UFV - CAF

 SETOR 6				
PRÉDIO PRINCIPAL 1	288036	Localizado do lado esquerdo do prédio	28/04/2017	06/10/2017
PRÉDIO PRINCIPAL 2	288035	Localizado na ala direita do prédio	28/04/2017	06/10/2017
VIGILÂNCIA GUARITA	290454	Localizado em uma pequena partição onde ficam os guar	SEM FILTRO	O.S. 2577 - EXPEDIDA EM 04/8/2016
DIRETORIA GERAL	289931	Localizado na cozinha do setor	16/05/2017	06/11/2017
EXTESÃO 1	289926	Localizado na cozinha, no terreo	28/04/2017	06/10/2017
EXTESÃO 2	N/P	2ºPavimento, a direita da escada	28/04/2017	06/10/2017
EXTESÃO 3	289926	Cozinha da sala de Licitação e Material	SEM FILTRO	O.S. 2577 - EXPEDIDA EM 04/8/2016
REFEITORIO I	223277	Localizado dentro do refeitório	SEM FILTRO	O.S. 2577 - EXPEDIDA EM 04/8/2016
REFEITORIO 2	289923	Localizado na entrada da cozinha	05/05/2017	06/11/2017
REFEITORIO maquinas de suco esquerda	1244	Localizado maquina de suco esquerda	05/05/2017	06/11/2017
CTA 1	290748	Localizado na ala inferior do CTA	28/04/2017	06/10/2017
CTA 2	290749	Localizado na ala superior do CTA	28/04/2017	06/10/2017
ALOJAMENTO MASCULINO 1	253801	Localizado na ala esquerda inferior	05/05/2017	06/11/2017
ALOJAMENTO MASCULINO 2	253804	Localizado na ala direita inferior	05/05/2017	06/11/2017
ALOJAMENTO MASCULINO 3	253803	Localizado na ala esquerda superior	05/05/2017	06/11/2017
ALOJAMENTO MASCULINO 4	253803	Localizado na ala direita superior	05/05/2017	06/11/2017
PLANTÃO	289903	Localizado na área externa da sala	05/05/2017	06/11/2017

 SETOR AESE				
SLVICULTURA	185294	Localizado em frente as salas	06/03/2017	04/09/2017
SUINOCULTURA 1	289908	Localizado na sala dos funcionários	SEM FILTRO	O.S. 2577 - EXPEDIDA EM 04/8/2016
SUINOCULTURA 2	290451	Localizado na sala de aula	SEM FILTRO	O.S. 2577 - EXPEDIDA EM 04/8/2016
PVE 1	289919	Localizado na entrada do banheiro masculino	SEM FILTRO	O.S. 2577 - EXPEDIDA EM 04/8/2016
PVE 2	288035	Localizado na entrada do banheiro Feminino	06/03/2017	04/09/2017
OBRA BIBLIOTÉCA	N/P	Localizado ao lado das salas dos funcionários	06/03/2017	04/09/2017

LISTA DE INSTALAÇÃO E TROCA DE FILTROS POR SETORES UFV - CAF

LISTA DE INSTALAÇÃO E TROCA DE FILTROS POR SETORES UFV - CAF

LISTA DE INSTALAÇÃO E TROCA DE FILTROS POR SETORES UFV - CAF